



Uzavřený úsek silnice IV139 Chrástovice


okres Strakonice

okres Klatovy

Dopravní informační opatření			
Dopravní úsek: 133.001.013			
MČ: 422774, 124, 140			
MČ: 003 1334, 003 0201231247			
ID ÚK: 034000			
Objevitel:	SWETELSKÝ, Marek A.Z.	Objevitel:	SWETELSKÝ, Marek A.Z.
Vytvořitel:	Pavel Jilka	Vytvořitel:	Pavel Jilka
Verze:	1.0	Verze:	1.0
Datum:	4/2025	Datum:	4/2025
Stupeň:	ROB	Stupeň:	ROB
DNO - II/139 Chrástovice, okres Strakonice		Číslo výjevu: 1	

Legenda:	
70	novářská plocha DZ
70	střešní svah DZ
70	zpracovávaná střešní svah DZ
70	okrajový svah IV139
70	okrajová trasa

Důležité informace: symboly v okrajových částech nebo symboly IV139, které jsou provedeny s minimálními omezeními, jsou provedeny s minimálními omezeními. Síťová data jsou vyznačena červeně.



Dužšími neplatnostmi ohrožených svých dopravních značek nebo symbolů na SDZ bude provedena křtnutím páskou s oranžovými žlutými pruhy v šíři 50 mm! Svéhož osobně neplatná cizí.

- Legenda:**
- 70 návrhové předčasná DZ
 - 24 odvětví svých DZ
 - 24 zpevněné odvětví svých DZ
 - úseky úpravy silnice II/130
 - objízdná trasa

Dopravné inženýrské opatření Pavel Džák, látková 132, 386 01 Blatná IČO: 430 734 134 140 e-mail: info@dio.cz IČO: 600 13 000, IČO: 122912251247 IČO DI: 036666	
DIO číslo: Rekonstrukce průtahu II/130 v okolí Chrástovic	Objednatel: SWETELSKÝ stavitel s.a.s.
Vypracovatel: Pavel Džák	Kontrolní: Anastas
Datum: Anastas	Stupeň: RD Číslo výkresu: 2



Dočasná neplatnost stávajících svítilných dopravních značek nebo symbolů na SOZ bude provedena skříníkem plakou s omezeným průhledem v šíři 50 mm! Šikovníci aktuálně neplatné cti.

Legenda:

- 70 - navržené přechodné DZ
- 50 - stávající svítící DZ
- 50 - zneplatněné a šikovníci svítící DZ
- Úseň úpravy silnice II/138 obězní trasa

DIO Dopravní inženýrské opatření Pavel Bláha, Měchov 132, 389 01 Strakonice IČO: 689 714 134 140 IČO: 689 12 398, IČO: 128112251247 ID Dp: 019998		
DIO číslo: Rekonstrukce průtahu II/138 v obci Chrastovice	Objednatel: SWETELSKÝ stavění s.r.o.	
	Vypracoval: Pavel Bláha	
	Kontrola: []	
	Datum: 27/02/2025	
DIO - II/138 Chrastovice, úseň Strakonice	Stupeň: RDS	Číslo výkresu: 3

